


# NZXT

## KRAKEN SERIES LIQUID COOLER



### COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTES  
LISTE DES COMPOSANTS  
KOMPONENTENLISTE  
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ  
ELENCO DEI COMPONENTI  
LISTA DE COMPONENTES  
구성품 목록  
部品リスト  
零件表  
零件表

<b>A</b> Kraken X42 / X52 / X62 / X72 x1		<b>H</b> Thumb nut x4	
<b>B</b> Intel retention bracket (pre-installed) x1		<b>I</b> 30mm UNC 6-32 fan screw X42 - x8 X52 - x16 X62 - x8 X72 - x12	
<b>C</b> AMD retention bracket (New) x1		<b>J</b> 5mm UNC 6-32 screw X42 - x4 X52 - x8 X62 - x8 X72 - x12	
<b>D</b> Intel backplate x1		<b>K</b> Washer X42 - x8 X52 - x16 X62 - x16 X72 - x24	
<b>E</b> Intel socket 115X/1366 standoff x4		<b>L</b> Aer P fan X42 - x1 140mm X52 - x2 120mm X62 - x2 140mm X72 - x3 120mm	
<b>F</b> Intel socket 2011/2066 standoff x4		<b>M</b> Power cable set X42 - for 2 fans X52 - for 4 fans X62 - for 4 fans X72 - for 3 fans	
<b>G</b> Hook screw for AMD x1		<b>N</b> Mini-USB cable x1	

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Suporte de retenção para Intel (pre-instalado no Kraken) C. Supporte de fixation AMD (Nouvel) D. Placa posterior para Intel E. Separador para zócalo para Intel 115X/1366 F. Separador para Socket Intel 2011/2066 G. Alcataya retidoira para AMD H. Tuercas moleteada I. Tornillo para ventilador UNC 6-32 de 30 mm J. Vite de 5 mm UNC 6-32 K. Arandela	L. Aer P fan M. Juego de cables de alimentación N. Cable Mini-USB
--	---

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Support de maintien Intel (Pré-installé sur Kraken) C. Support de fixation AMD (Nouvel) D. Plaque arrière Intel E. Entretien pour Socket 115X/1366 Intel F. Entretien pour Socket 2011 /2066 Intel G. Vis crochet pour AMD H. écrou molaé I. Vis pour ventilateur 6-32 UNC 30 mm J. Vite de 5 mm UNC 5 mm K. Rondelle	L. Aer P fan M. Ensemble de câbles d'alimentation N. Mini-USB
--	---

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Intel-Retentionhalterung (am Kraken vorinstalliert) C. AMD-Befestigungsschiene (Neu) D. Intel-Rückplatte E. Intel-Socket-115X/1366-Abstandhalter F. Intel-Socket-2011/2066-Abstandhalter G. Hakenschraube für AMD H. Rändelmutter I. 30mm-UNC-6-32-Lüfterschraube J. 5-mm-UNC-6-32-Schraube K. Unterlegscheibe	L. Aer P fan M. Stromkabelset N. Mini-USB-Kabel
---	---

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Крепление скобы для процессора Intel (предустановлено) C. Крепление AMD (новое) D. Intel-задняя панель E. Скоба для процессорного разъема Intel 115X/1366 F. Скоба для процессорного разъема Intel 2011/2066 G. Болт с ланной гнз AMD H. Контригающий болт I. 30 мм винт UNC 6-32 для вентилятора J. 5 мм винт UNC 6-32 K. Шайба	L. Aer P fan M. Набор кабелей питания N. Кабель Mini-USB
---	--

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Support de retenção Intel (Pré-instalado no Kraken) C. Staffa di supporto AMD (nuova) D. Placina Intel E. Distanziatore socket Intel 115X/1366 F. Distanziatore socket Intel 2011/2066 G. Vite di ancoraggio per AMD H. Dado zigrinato I. Vite ventilatore UNC 6-32 30 mm J. Vite ventilatore UNC 6-32 5 mm K. Rondella	L. Aer P fan M. Set deos de alimentação N. Cabo Mini-USB
--	--

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Suporte de retenção Intel (Pré-instalado no Kraken) C. Supporte de fixation AMD (Nouvel) D. Placa de suporte Intel E. Espaciador para Socket Intel 115X/1366 F. Espaciador para Socket Intel 2011/2066 G. Parafuso gancho para AMD H. Porcas serrilhadas I. Parafuso de 30 mm UNC 6-32 para ventoinha J. Parafuso de 5 mm UNC 6-32 K. Anilha	L. Aer P fan M. Conjunto de cabos de alimentação N. Cabo Mini-USB
---	---

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Intel 고정 브래킷(Kraken에 미리 설치) C. AMD 고정 장착대(신형) D. Intel 후면판 E. Intel 소켓 115X/1366 스탠드오프 F. Intel 소켓 2011/2066 스탠드오프 G. AMD 후크 나사 H. 날트 너트 I. 30mm UNC 6-32 팬 나사 J. 5mm UNC 6-32 나사 K. 와셔	L. Aer P fan M. 전원 케이블 세트 N. 미니 USB 케이블
--	---

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Intel 保持ブラケット (Kraken上に事前取り付け済み) C. AMD 固定ブラケット (新) D. Intel バックプレート E. Intel ソケット 115X/1366 スタンドオフ F. Intel ソケット 2011/2066 スタンドオフ G. AMD フックナット H. ロレットナット I. 30mm UNC 6-32 ファンネジ J. 5mm UNC 6-32 ナス K. ワッシャー	L. Aer P fan M. 電源ケーブルセット N. Mini-USBケーブル
---	---


A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Intel 固定底座 (预先安装在 Kraken 上) C. AMD 固定支架 (新) D. Intel 后盖 E. Intel Socket 115X/1366 支架 F. Intel Socket 2011/2066 支架 G. 固定钩手 AMD 钩螺母 H. 垫圈螺母 I. 30mm UNC 6-32 风扇螺钉 J. 5mm UNC 6-32 风扇钉 K. 垫圈	L. Aer P 风扇 M. 电源底座 N. Mini-USB 线
--	---

A. Kraken X42 / X52 / X62 / X72 B. Intel 固定底座 (预先安装在 Kraken 上) C. AMD 固定支架 (新) D. Intel 后盖 E. Intel Socket 115X/1366 支架 F. Intel Socket 2011/2066 支架 G. 固定钩手 AMD 钩螺母 H. 垫圈螺母 I. 30mm UNC 6-32 风扇螺钉 J. 5mm UNC 6-32 风扇钉 K. 垫圈	L. Aer P 风扇 M. 电源底座 N. Mini-USB 线
--	---

### PREPARING THE BACKPLATE

PREPARAR LA PLACA POSTERIOR  
PRÉPARER LA PLAQUE ARRIÈRE  
RÜCKPLATTE VORBEREITEN  
ПОДГОТОВКА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ  
PREPARAZIONE DELLA PIASTRA  
PREPARAR A PLACA DE SUPORTE  
후면판 준비  
バックプレートの準備  
準備荷板  
準備荷板

#### INTEL LGA 2011 / 2066




#### INTEL LGA 2011 / 2066 - STEP 1

From the front of the motherboard, install the four Socket 2011/2066 standoffs.  
Desde la parte frontal de la placa base, instale los cuatro separadores para zócalo 2011/2066.  
Depuis l'avant de la carte mère, installez les quatre entretoises pour support 2011/2066.  
Installieren Sie von der Vorderseite des Motherboards vier Socket-2011/2066-Abstandhalter.  
Средней стороны материнской платы установите четыре стойки для разъема 2011/2066.  
Dalla parte anteriore della scheda madre, installare i quattro distanziatori Socket 2011/2066.  
Instale os quatro espaçadores de Socket 2011 a partir da parte frontal da placa principal.  
마더보드 앞쪽에서 4개의 스탠드오프 2011/2066 스탠드오프를 설치합니다.  
マザーボードの前面から、4つのソケット2011/2066スタンドオフを取り付けます  
从主板的前面，安装四个 Socket 2011/2066 支架。  
從主板正面安裝 4 個腳位 2011/2066 腳柱。

### PREPARING THE RETENTION BRACKET

PREPARACION DEL SOPORTE DE SUJECION  
PRÉPARATION DU SUPPORT DE FIXATION  
VORBEREITEN DER BEFESTIGUNGSSCHIENE  
ПОДГОТОВКА КРЕПЛЕНИЯ  
PREPARAZIONE DELLA STAFFA DI SUPPORTO  
PREPARAR O SUPORTE DE RETENÇÃO  
고정 브래킷 준비  
保持ブラケットの準備  
準備固定架  
準備固定架

#### AMD




#### AMD - STEP 1

Press and hold the Intel retention bracket firmly towards the pump.  
Pass the hook screw from the bottom and hold it into place on the retention bracket loosely using the included thumb nut.  
Tome la alcataya de la parte inferior y colóquela en el lugar correspondiente del soporte de sujeción sin apretar la tuercas de manopisa incluida.  
Passer la vis crochet par le fond et la maintenir en place sur le support de fixation avec l'écrou inclus sans le serrer.  
Die Hakenschraube von unten einführen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Flügelmutter locker an der Befestigungsschiene positionieren.  
Вставьте болт с ланкой снизу и удерживайте его в креплении, не затягивая, с помощью накатанной гайки, входящей в комплект поставки.  
Far passare la vite ad anello dalla parte inferiore e fissarla alla staffa di supporto senza stringerla utilizzando il dado zigrinato in dotazione.  
Passar o parafuso gancho por baixo e segure-o no suporte de retenção com uma folga, usando a porca decorativa fornecida com o produto.  
하단의 후크 나사 통과시키고 제중된 나비나사를 사용하여 고정 브래킷에 살짝 조입니다.  
フックネジを下から通し、付属のつまみネジを使用して保持ブラケットの所定の位置に軽く固定します。  
从底部穿进带钩螺钉，用随附的垫圈螺母将其轻松地固定在固定支架上。  
將鉤螺絲從底部穿入，並使用手轉螺母將螺絲輕輕固定在固定架上。

### PREPARATION

PREPARING THE BACKPLATE  
PREPARAR LA PLACA POSTERIOR  
PRÉPARER LA PLAQUE ARRIÈRE  
RÜCKPLATTE VORBEREITEN  
ПОДГОТОВКА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ  
PREPARAZIONE DELLA PIASTRA  
PREPARAR A PLACA DE SUPORTE  
후면판 준비  
バックプレートの準備  
準備荷板  
準備荷板

#### INTEL LGA 115X / 1366




#### INTEL LGA 115X / 1366 - STEP 1

On the Intel backplate, move all four sliders to the innermost positions for Socket 115X or the outermost positions for Socket 1366.  
In the placa posterior para Intel, mueva los cuatro elementos deslizantes a las posiciones más internas para el zócalo 115X o a las posiciones más externas para el zócalo 1366.  
Sur la plaque arrière Intel, déplacez les quatre glissières vers les positions les plus à l'intérieur pour le Socket 115X ou les positions les plus à l'extérieur pour le Socket 1366.  
Bewegen Sie an der Intel-Rückplatte alle vier Schieber bei Socket 115X an die innersten Positionen und bei Socket 1366 an die äußersten Positionen.  
На задней пластине для процессора Intel сдвиньте все четыре ползушка в крайнее внутреннее положение для разъема 115X либо в крайнее внешнее положение для разъема 1366.  
Sulla piastra Intel, spostare tutti i quattro scorrevoli sulla posizione più interna per la Socket 115X, oppure sulla posizione più esterna per la Socket 1366.  
Na placa de suporte Intel, desloque os quatro corrediços para as posições mais interiores no caso do Socket 115X ou para as posições mais exteriores no caso do Socket 1366.  
Intel 후면판에서 4개의 슬라이더 모두를 소켓 115X를 위한 가장 안쪽 위치 또는 소켓 1366을 위한 가장 바깥쪽 위치로 이동합니다.  
戻りの向きを確認し、マザーボードの両面上にIntel®バックプレートを取り付けます。スライダーが穴の位置に適合し、CPUソケットのバックプレート/Intel®バックプレートのカットアウト内に適合していることを確認してください。  
如图所示，将 Intel 背板安装在主板后面，请确保这些滑块与小孔吻合。CPU 背板的肩板扣在 Intel 背板的切口内。在 Intel 背板上，将所有 4 个滑块移动到最里面的位置（即位 115X）或最外面的位置（即位 1366）。  
在 Intel 背板上，將所有 4 個滑塊移動到最裡面的位置（即位 115X）或最外面的位置（即位 1366）。

### INSTALLING THE BACKPLATE

INSTALAR LA PLACA POSTERIOR  
INSTALLER LA PLAQUE ARRIÈRE  
RÜCKPLATTE INSTALLIEREN  
УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ  
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA  
INSTALAR A PLACA DE SUPORTE  
후면판 설치  
バックプレートの取り付け  
安裝荷板  
安裝荷板




#### INTEL LGA 115X / 1366 - STEP 2

Install the Intel backplate on the rear of the motherboard as oriented in the picture. Please ensure the sliders fit into the holes and the backplate of CPU socket fit within the cut-out of the Intel backplate.  
Instale la placa posterior para Intel en la parte posterior de la placa base orientándola tal y como se muestra en la imagen. Asegúrese de que los controles deslizantes encajan en los orificios y que la placa posterior del zócalo de la CPU encaja en el recorte de la placa posterior para Intel.  
Installez la plaque arrière Intel à l'arrière de la carte mère en suivant l'orientation indiquée dans l'image. Veuillez vous assurer que les glissières s'adaptent dans les trous et que la plaque arrière du socket du processeur s'adapte dans la découpe de la plaque arrière Intel.  
Installieren Sie die Intel-Rückplatte wie abgebildet an der Rückseite des Motherboards. Bitte achten Sie darauf, dass die Schieber in den Öffnungen einrasten und die Rückplatte des CPU-Sockets in die Aussparung der Intel-Rückplatte passt.  
Установите заднюю пластину для процессора Intel на задней стороне материнской платы, как показано на иллюстрации. Совместите ползушки с прорезями, а заднюю пластину процессорного разъема с вырезом в задней пластине для процессора Intel.  
Installare la piastra Intel sulla parte posteriore della scheda madre orientata come mostrato nella figura. Assicurare che gli scorrevoli si adattino ai fori e che la piastra della socket CPU si adatti all'interno dell'intaglio della piastra Intel.  
Instale a placa de suporte Intel na traseira da placa principal, como ilustrado na imagem. Certifique-se de que os anéis deslizantes encaixam nos orifícios e que a placa de suporte de CPU encaixa dentro do recorte da placa de suporte Intel.  
Dalla parte anteriore della scheda madre, installare i quattro distanziatori Socket 115X/1366. Installare os quatro espaçadores de Socket 115X/1366 a partir da parte frontal da placa principal.  
마더보드 앞쪽에서 4개의 스탠드오프 115X/1366 스탠드오프를 설치합니다.  
マザーボードの前面から、4つのソケット115X/1366スタンドオフを取り付けます。  
从主板的前面，安装四个 Socket 115X/1366 支架。  
從主板正面安裝 4 個腳位 115X/1366 腳柱。

### INSTALLING THE STANDOFFS

INSTALAR LOS SEPARADORES  
INSTALLER LES ENTRETOISES  
ABSTANDHALTER INSTALLIEREN  
УСТАНОВКА СТОЕК  
INSTALLAZIONE DEI DISTANZIATORI  
INSTALAR OS ESPAÇADORES  
스탠드오프 설치  
スタンドオフの取り付け  
安裝支架  
安裝腳柱




#### INTEL LGA 115X / 1366 - STEP 3

From the front of the motherboard, install the four Socket 115X/1366 standoffs.  
Desde la parte frontal de la placa base, instale los cuatro separadores para zócalo 115X/1366.  
Depuis l'avant de la carte mère, installez les quatre entretoises pour support 115X/1366.  
Installieren Sie von der Vorderseite des Motherboards vier Socket-115X/1366-Abstandhalter.  
Средней стороны материнской платы установите четыре стойки для разъема 115X/1366.  
Dalla parte anteriore della scheda madre, installare i quattro distanziatori Socket 115X/1366.  
Instale os quatro espaçadores de Socket 115X/1366 a partir da parte frontal da placa principal.  
마더보드 앞쪽에서 4개의 스탠드오프 115X/1366 스탠드오프를 설치합니다.  
マザーボードの前面から、4つのソケット115X/1366スタンドオフを取り付けます。  
从主板的前面，安装四个 Socket 115X/1366 支架。  
從主板正面安裝 4 個腳位 115X/1366 腳柱。

### CHANGING THE RETENTION BRACKET

CAMBIAR EL SOPORTE DE RETENCIÓN  
CHANGER LE SUPPORT DE MAINTIEN  
RETENTIONHALTERUNG WECHSELN  
СМЕНА КРЕПЛЕННОЙ СКОБЫ  
SOSTITUZIONE DELLA STAFFA DI CONTENIMENTO  
MUDAR O SUPORTE DE RETENÇÃO  
고정 브래킷 교체  
保持ブラケットの交換  
更換固定架  
更換固定支架



#### AMD - STEP 2

Press and hold the Intel retention bracket firmly towards the pump.  
Rotate the Intel retention bracket counterclockwise to release.  
Pull out the Intel retention bracket.  
Follow these steps in reverse order to install the AMD retention bracket onto the pump. Install the AMD SocketTR4 retention bracket included in CPU box if using SocketTR4.  
Presione sin soltar el soporte de retenção para Intel firmemente hacia la bomba.  
Gire el soporte de retenção para Intel en sentido contrario a las agujas del reloj para liberarlo.  
Extraiga el soporte de retenção para Intel.  
Siga estos pasos en orden inverso para instalar el soporte de retenção para AMD en la bomba.  
Instala el soporte de sujeción de la AMD SocketTR4 incluido en la caja de la CPU si utiliza la SocketTR4.  
1. Appuyez et maintenez le support de maintien Intel fermement enfoncé en direction de la pompe.  
2. Tournez le support de maintien Intel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer.  
3. Retirez le support de maintien Intel.  
4. Suivez ces étapes dans l'ordre inverse pour installer le support de maintien AMD sur la pompe.  
Installare il supporto di fixation AMD SocketTR4 inclus in cas d'utilisation du SocketTR4.

1. Halten Sie die Intel-Retentionshalterung Richtung Pumpe gedrückt.  
2. Drehen Sie die Intel-Retentionshalterung zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.  
3. Ziehen Sie die Intel-Retention bracket heraus.  
4. Befolgen Sie diese Schritte zur Installation der AMD-Retentionshalterung an der Pumpe in umgekehrter Reihenfolge. Installieren Sie die im Lieferumfang enthaltene Befestigungsschiene des AMD Sockels CPU-Kasten, wenn Sie den Socket TR4 verwenden.  
1. Прислоните монтажную скобу Intel к насосу и удерживайте ее прижатой.  
2. Поверните крепежную скобу для процессора Intel против часовой стрелки, чтобы отсоединить ее.  
3. Снимите крепежную скобу для процессора Intel.  
4. Установите на насос крепежную скобу для процессора AMD, выполнив эти шаги в обратном порядке.  
Установите крепление для AMD SocketTR4 из комплекта ЦП, если используете SocketTR4.  
1. Pressione o suporte de retenção Intel firmemente em direção à bomba.  
2. Retire o suporte de retenção Intel no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para o libertar.  
3. Retire o suporte de retenção Intel.  
4. Siga estes passos na ordem inversa para instalar o suporte de retenção AMD na bomba.  
Installare la staffa di supporto AMD SocketTR4 inclusa nella confezione della CPU se si utilizza il SocketTR4.

1. Premere con fermezza la staffa di contenimento Intel verso la pompa.  
2. Ruotare la staffa di contenimento Intel in senso antiorario per sbloccarla.  
3. Estrarre la staffa di contenimento Intel.  
4. Invertire le istruzioni di cui sopra per installare sulla pompa la staffa di contenimento AMD.  
Se estiver utilizando o SocketTR4, instale o suporte de retenção do AMD SocketTR4 incluído na caixa do CPU.  
1. Intel 고정 브래킷을 펌프 쪽으로 세게 누릅니다.  
2. Intel 고정 브래킷을 시계 반대 방향으로 돌려 해제합니다.  
3. Intel 고정 브래킷을 잡아당겨 뺍니다.  
4. AMD 고정 브래킷을 펌프에 설치합니다.SocketTR4를 사용하는 경우 CPU 상자에 포함된 Intel AMD SocketTR4 리텐션 브래킷을 설치합니다.  
1. Intel保持ブラケットをポンプに向かって、しっかりと押し付けます。  
2. Intel保持ブラケットを反時計回りに回して、取り外します。  
3. Intel保持ブラケットを引き出します。  
4. AMD保持ブラケットをポンプの上に取り付けけるには、これらの手順を逆の順番に行います。  
SocketTR4を使用する場合は、CPUボックスに付属のAMD SocketTR4保持ブラケットを取り付けます。

1. Premere con fermezza la staffa di contenimento Intel verso la pompa.  
2. Ruotare la staffa di contenimento Intel in senso antiorario per sbloccarla.  
3. Estrarre la staffa di contenimento Intel.  
4. Invertire le istruzioni di cui sopra per installare sulla pompa la staffa di contenimento AMD.  
Se estiver utilizando o SocketTR4, instale o suporte de retenção do AMD SocketTR4 incluído na caixa do CPU.  
1. 朝系的方向用力按住 Intel 固定支架。  
2. 逆时针转动 Intel 固定支架以松开。  
3. 拉出 Intel 固定支架。  
4. 按照这些步骤的顺序反向操作将 AMD 固定支架安装到泵。如果使用 SocketTR4，则安装 CPU 盒中所包含的 AMD SocketTR4 固定支架。  
1. 確實朝解方向按住 Intel 固定支架。  
2. 逆時針旋轉 Intel 固定支架，將之解開。  
3. 拉出 Intel 固定支架。  
4. 依照相反順序進行這些步驟，將 AMD 固定支架安裝於幫浦。若使用的是 SocketTR4，則安裝 CPU 盒中所隨附的 AMD SocketTR4 固定支架。

